



P16-1-2-006




Lead in/out 及 QP1~7
1:1 (旋转)



	L
Lead in	16
QP1~7	16
Lead out 4	

A-A(外数待定)



技术要求

1. 提供材质证明书。
2. 绝缘板对接处与引线开槽错开。
3. 制造安装要求按《超导线圈绕制操作工艺说明书》规定。

 哈尔滨工业大学 低温与超导技术研究所											
 ICST											
G10											
MICE-CC											
设计			校对			审核			工艺		
处数			分区			更改文件号			签名		
年、月、日											
标准			审定						批准		
版本号			重量			比例			1:10		
02											
共 张 第 张											
P16-1-2-006											
线圈左侧绝缘板2											

借 (通) 用件登記
旧底图总号
底图总号
簽 字
日 期